

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年12月5日

リコール届出番号	5594	リコール開始日	令和6年12月6日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	電動機用電源装置（高電圧バッテリーケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーケーブルにおいて、当該ケーブルコネクタの端子表面処理及びコネクタの支持スプリング荷重が不適切なため、段差乗り越え時に車体下部が干渉した際、端子が摺動して摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、端子が酸化し、抵抗が増大して導通不良となり、システム警告灯が点灯して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高電圧バッテリーケーブル及びコネクタ支持スプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	30件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZAD-EF14	「ジャイロ キャノピーe:」	EF14-1000020～EF14-1001356 令和3年10月22日～令和6年1月16日	614	
	ZAD-EF13	「ジャイロe:」	EF13-1000027～EF13-1000568 令和3年3月25日～令和6年8月28日	239	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月25日～令和6年8月28日	(計853台)	