

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 6年 12月 12日

リコール届出番号	5584	リコール開始日	令和 6年 12月 13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（警光灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警光灯において、ハーネスの防水性が不適切なため、電線内に雨水等が浸入し、車両側面の警光灯制御ユニットの回路ショートが発生することがある。そのため、側面および後部等の警光灯用のヒューズが溶断し、車両前側上部の警光灯は問題ないが、それ以外の警光灯が点滅しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両側面の警光灯（制御ユニットおよびハーネス一体）を対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-CS8E26改 3BF-CS8E26改	「パラメ ディック」	CS8E26-000082 ～ CS8E26-006395 平成30年7月31日 ～ 令和5年10月26日	134	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月31日 ～ 令和5年10月26日	(計 134 台)	