

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年12月12日

リコール届出番号	5588	リコール開始日	令和6年12月13日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースにおいて、製造時の組付け作業が不適切なため、燃料ホースの金具部分に変形し、正しい位置に配管されていないものがある。そのため、当該ホースが燃料蒸発ガス抑制装置のキャニスタパージホースと接触することで摩耗し、最悪の場合、穴が開いて燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホース（金具部分も含む）とキャニスタパージホースを新品に交換する。		
不具合の件数	3件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	8BL-DU11N	「バーグマン」	DU11N-100363～DU11N-100904 令和4年10月12日～令和6年6月14日	540	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年10月12日～令和6年6月14日	(計540台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。