

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年12月13日

リコール届出番号	5597	リコール開始日	令和6年12月14日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010		
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ装置 (サイドカーテンエアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドカーテンエアバッグにおいて、インフレーター (膨張装置) とエアバッグを固定するクランプリングのかしめ荷重の設定が不適切なため、過大な荷重でかしめられ、クランプリングの強度が不足しているものがある。そのため、車室内高温時にサイドカーテンエアバッグが展開した際、インフレーター内圧が増加し、クランプリングが破断してエアバッグが正常に展開できず、乗員保護性能を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、左右のサイドカーテンエアバッグを対策品と交換する。 ②全車両、右のサイドカーテンエアバッグを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZAB-JJ3	「N-VAN」	JJ3-1000034~JJ3-1001340 令和6年9月16日~令和6年10月23日	888	① e:L4タイプ e:FUNタイプ
			JJ3-1000037~JJ3-1001129 令和6年9月16日~令和6年10月1日	4	② e:L2タイプ e:Gタイプ
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月16日~令和6年10月23日	(計892台)	