

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年12月16日

リコール届出番号	5598	リコール開始日	令和6年12月16日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（排気管固定用ブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの排気管固定用ブラケットにおいて、取付けボルト締結部の塗装膜厚が不適切なため、エンジンからの熱により膜厚が薄くなり、当該ボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ブラケットが脱落し他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-FR1AHB	「日野プロフィア」	FR1AH-110431～FR1AH-111344 令和5年11月6日～令和6年4月11日	805	
	2DG-FR1AHC				
	2DG-FR1AHE				
	2NG-FR1AHH				
	2NG-FR1AHS				
	2DG-FR1AJE		FR1AJ-101769～FR1AJ-101915 令和5年11月9日～令和6年4月10日	39	
	2DG-FS1AGE		FS1AG-107341～FS1AG-108184 令和5年11月6日～令和6年4月11日	539	
	2DG-FS1AHB		FS1AH-101716～FS1AH-101989 令和5年11月7日～令和6年4月11日	260	
2DG-FS1AHC	FS1AJ-102020～FS1AJ-102299 令和5年11月7日～令和6年4月9日	206			
2DG-FS1AHE					
2DG-FS1AJE					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-FW1AHB 2DG-FW1AHC 2NG-FW1AHH 2NG-FW1AHS	「日野プロフィア」	FW1AH-124892～FW1AH-127693 令和5年11月6日～令和6年4月11日	2,307	
	(計15型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年11月6日～令和6年4月11日	(計4,156台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考		
日野	2DG-FR1AHA 2DG-FR1AHG 2DG-FR1AHJ 2NG-FR1AHH	「日野プロフィア」	FR1AH-100117～FR1AH-108758 平成29年6月27日～令和3年9月1日	292			
	2DG-FR1AJA 2DG-FR1AJG		FR1AJ-100094～FR1AJ-100544 平成29年10月10日～平成30年12月15日	4			
	2DG-FS1AGA 2DG-FS1AGE		FS1AG-100236～FS1AG-107185 平成29年7月25日～令和5年10月25日	39			
	2DG-FS1AHA 2DG-FS1AHG 2DG-FS1AHJ		FS1AH-100031～FS1AH-101038 平成29年7月24日～令和2年7月30日	32			
	2DG-FS1AJA		FS1AJ-100111～FS1AJ-101043 平成29年10月16日～令和2年1月20日	20			
	2DG-FW1AHC 2DG-FW1AHG 2DG-FW1AHJ 2NG-FW1AHH 2NG-FW1AHS		FW1AH-100027～FW1AH-124836 平成29年6月29日～令和5年10月31日	673			
	2DG-FW1AJG		FW1AJ-100017～FW1AJ-100279 平成29年7月5日～令和2年3月13日	4			
				(計1,064台)			

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
エンジンアッセンブリ	11000E3110	令和6年2月9日～令和6年3月22日	3	
				(計3基)

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。