

連絡先 物流自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年2月6日

リコール届出番号	外 3930	リコール開始日	令和7年2月6日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の燃料ホースクリップの構造が不適切なため、走行中の振動により燃料ホースとホースクリップが擦れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると燃料ホースが摩耗し、最悪の場合、当該ホースに穴が開き、燃料が漏れ火災となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースにプロテクターを取付ける。なお、燃料ホースに摩耗があるものは新品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ルノー	7AA-LJLH5HH	アルカナ	VF1RJL000NC325130~VF1RJL00XPC453720 令和4年2月24日~令和5年8月16日	413	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年2月24日~令和5年8月16日	(計413台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合がある。