


改善箇所説明図



前照灯 (アダプティブLED
ヘッドライトコントロールモジュール)

基準不適合発生箇所

アダプティブLEDヘッドライトコントロールモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、周辺車両の存在を正しく検知できないことがある。そのため、先行車や対向車を検知した箇所を本来ロービームで照射すべきところをハイビームで照射するおそれがある。

改善の内容

全車両、コントロールモジュールの制御プログラムを修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、制御プログラムを修正する部品を示す。