

令和 7 年 2 月 2 7 日
物流・自動車局 審査・リコール課

株式会社ホンダアクセスによる前側スノーワイパブレードの自主改善の実施について

株式会社ホンダアクセスから、後付け用品として販売した「前側スノーワイパブレード」において、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和 7 年 2 月 2 7 日
不具合の内容	後付け用品として販売された前側スノーワイパブレードにおいて、 ①当該ブレードのワイパームへの固定方法が不適切なため、前側ガラスの除雪作業でブレードのつまみが固定部から外れることがある。そのため、ワイパ作動によりワイパームからブレードが外れ、必要な視野を確保できなくなるおそれがある。 ②当該ブレードのアダプタとコネクタの固定方法が不適切なため、前側ワイパ作動時にブレードがガラス上の氷塊を乗り越えると当該固定部に過大な荷重が加わることがある。そのため、アダプタが破損し、ワイパ作動によりワイパームからブレードが外れ、必要な視野を確保できなくなるおそれがある。
自主改善の内容	①全車両、スノーワイパブレードとワイパームをねじで固定する。 ②全車両、アダプタとコネクタを固定するピンを追加する。 ①②ともにワイパブレードを新品に交換する。 なお、使用者へ当該不具合の内容を周知するとともに、使用時の注意点を案内する。
不具合件数	① 1 7 件 ② 4 件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・後付け用品として販売し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して改修等を行う。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
スノーワイパ ブレードセット	08T22-T43-000A 08T22-T43-001A	令和3年7月20日～ 令和6年3月8日	962個	① ホンダ CIVIC 用
スノーワイパ ブレード運転席側用	08T22-T43-N00A			
スノーワイパ ブレード助手席側用	08T22-T43-C00B			
スノーワイパ ブレードセット	08T22-3V0-000	令和4年10月20日～ 令和6年3月8日	2,410個	① ホンダ ZR-V 用
スノーワイパ ブレード運転席側用	08T22-3V0-BM0C1			
スノーワイパ ブレード助手席側用	08T22-3V0-DM0B1			
スノーワイパ ブレードセット	08T22-T43-000W	令和6年9月27日～ 令和6年11月28日	256個	② ホンダ CIVIC 用
スノーワイパ ブレード運転席側用	08T22-T43-N00W			
スノーワイパ ブレード助手席側用	08T22-T43-C00W			
スノーワイパ ブレードセット	08T22-3V0-000W	令和6年9月27日～ 令和6年11月28日	1,622個	② ホンダ ZR-V 用
スノーワイパ ブレード運転席側用	08T22-3V0-B00W			
スノーワイパ ブレード助手席側用	08T22-3V0-D00W			
		合計	5,250個	

問い合わせ先

株式会社ホンダアクセス お客様相談室

電話番号：0120-663521

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～17:00

(土日・祝日・年末年始等を除く)

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室 千葉・柏原
電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)