


改善箇所説明図



①	保護リレー留め具(②を④に固定する部品)
②	保護リレー本体
③	保護リレーカバー (リレー上部保護)
④	保護リレーマウント (車両への固定)
⑤	マフラーブラケット (④を固定)

注：□ は、上記①～④は「保護リレー付き補助ハーネス装着部品(電源配線を含む)」を示す。

基準不適合発生箇所

リバース制御ユニットにおいて、設計検討が不十分なため、ユニット内の電気コンタクトが電蝕することがある。そのため、ユニット内が過熱され、電子回路が熱損傷して機能不良となり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ユニットの電源配線に保護リレー付き補助ワイヤハーネスを取り付ける。また、ソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

識別

後付けハーネスのリレーマウントに白色ペイントを塗布