

平成31年4月1日
物流・自動車局 審査・リコール課

株式会社カーメイトによる非金属タイヤチェーンの自主回収の実施について

株式会社カーメイトから、自動車用品として販売した「非金属タイヤチェーン セルフフィット」において、不具合があることが判明したため、自主回収を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主回収開始日	平成31年4月1日（月）
不具合の内容	非金属タイヤチェーンにおいて、取付方法が複雑なため、使用者による取り付けができない、または、適切になされないおそれがある。そのため、ワイヤーの巻き取りが不十分な状態で走行すると、タイヤチェーンが破損するおそれがある。
自主回収の内容	全品回収し、返金または交換をする。 なお、「返金」については、令和7年3月31日をもって終了とする。
不具合件数	48件（自主回収開始日以降：0件）
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・弊社ホームページへ掲載する。・製品Webサイトにて掲載を行う。

対象の製品名	品番	自主回収対象製品の 製作期間	自主回収 対象数	備考
非金属 タイヤチェーン セルフフィット	BS6	平成30年9月～ 平成31年1月	1,162個	
	BS7		857個	
	BS10		2,034個	
	BS11		1,696個	
	BS12		783個	
	BS14		1,868個	
			計 8,400個	

問い合わせ先

株式会社カーメイト セルフフィット係

TEL：0120-133-617

受付時間：午前10時から午後6時

★年始（1/1～1/2）および、盆時期の一部を除く。

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 千葉・柏原 電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）
--