

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月6日

リコール届出番号	5626	リコール開始日	令和7年3月7日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機(リヤマウントブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	6R30型エンジンの左後側マウントブラケットにおいて、製造指示が不適切なため、誤品のマウントボルトを最上部に組付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該マウントボルトが緩んで脱落し他の交通の安全に影響を及ぼすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フライホイールハウジングの製造番号を点検し、エンジン左後側マウントブラケットを取付けている最上部のマウントボルトが誤品であると判断された場合は、当該ボルトを正規品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS80VZ	「ふそう スーパーグレート」	FS80VZ-500001 令和6年7月24日	1	
	2PG-FS84VZ		FS84VZ-500004~FS84VZ-500218 令和6年5月16日~令和6年8月2日	119	
	2PG-FS85VZ		FS85VZ-500004 令和6年7月16日	1	
	2PG-FU80VY		FU80VY-500001 令和6年7月24日	1	
	2PG-FU84VZ		FU84VZ-500002~FU84VZ-500048 令和6年5月24日~令和6年7月15日	34	
	2PG-FU85VZ		FU85VZ-500001 令和6年8月2日	1	
	2PG-FV80VX		FV80VX-500002~FV80VX-500025 令和6年6月4日~令和6年7月10日	16	
	2PG-FV80VY		FV80VY-500001 令和6年7月11日	1	
	2PG-FV80VZ		FV80VZ-500001 令和6年7月24日	1	
	2PG-FV84VZ		FV84VZ-500001 令和6年7月26日	1	
	2RG-FP84VDR		FP84VD-500003~FP84VD-500012 令和6年6月26日~令和6年7月12日	8	
	2RG-FP84VER		FP84VE-500002~FP84VE-500010 令和6年7月4日~令和6年7月23日	9	
	(計12型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年5月16日~令和6年8月2日	(計193台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。