

連絡先	物流・自動車局審査・リコール課		
	リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42361	
アドレス	https://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月7日

リコール届出番号	外-3956	リコール開始日	令和7年3月8日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) オリバー・ゴーリング 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位（部品名）	制動装置（前輪ブレーキキャリパー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキキャリパーにおいて、機器管理が不適切なため、ブラケット取付部の強度が不足しているものがある。そのため、走行中の負荷によりブレーキキャリパーブラケット取付部にひびが入り、そのまま走行を続けると、最悪の場合、当該箇所が破損して脱落し、前輪ブレーキが操作不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪ブレーキキャリパーを点検し、不具合品が取り付けられている場合は対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	KTM 本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ハスクバーナ モーターサイクルズ	250UAA41	FE250 FE250 HERITAGE	VBKAAA400PM186896 ~ VBKAAA402RM138416 令和4年4月25日 ~ 令和5年9月12日	115 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	FE350UAA42	FE350	VBKAAA405PM256019 ~ VBKAAA40XRM205196 令和4年4月25日 ~ 令和5年7月10日	30 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	FE501UAA44	FE501	VBKAAA402PM445260 ~ VBKAAA40XRM453349 令和4年4月25日 ~ 令和5年6月26日	15 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	TE150i	TE150 TE150 HERITAGE	VBKUTA209PM192628 ~ VBKUTA204PM103936 令和4年6月28日 ~ 令和4年10月7日	65 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	150UTA21	TE150	VBKUTA209RM121299 ~ VBKUTA207RM126176 令和5年4月28日 ~ 令和5年6月19日	20 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	TE250i	TE250 TE250 HERITAGE	VBKUTA208NM250273 ~ VBKUTA207PM280626 令和3年12月14日 ~ 令和4年10月14日	202 台	
ハスクバーナ モーターサイクルズ	250UTA22	TE250	VBKUTA201RM295139 ~ VBKUTA202RM219901 令和5年4月28日 ~ 令和5年12月1日	100 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ガスガス	250GCA41	EC250F	VBKGCA406PM184948 ～ VBKGCA40XSM152190 令和3年12月16日～令和6年5月24日	39台	
ガスガス	350GCA42	EC350F	VBKGCA403PM253109 ～ VBKGCA402SM226007 令和4年3月15日～令和6年5月24日	23台	
ガスガス	250GCA22	EC250	VBKGCA203NM250484 ～ VBKGCA209RM218015 令和3年12月17日～令和5年11月15日	111台	
	(計10型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月14日～令和6年5月24日	(計720台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。