

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361  
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月6日

リコール届出番号	外-3960	リコール開始日	令和7年3月6日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="https://www.audi.co.jp/">https://www.audi.co.jp/</a>		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、故障診断プログラムが不適切なため、エンジン冷間時でエンジン回転数が2,500rpm以上になると、正しくクランク角度を検出できず、失火検知診断が制限されることがある。そのため、エンジンが失火した場合に検知できず、エミッションコントロールシステム警告灯(MIL)が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUZZZF20MN903576～WUZZZF2XNN904932 令和3年1月9日～令和4年9月27日	80	
	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUZZZF20MN903917～WUZZZF2XNN905613 令和2年12月25日～令和4年9月11日	104	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUZZZF20MN904047～WUZZZF2XNN905143 令和3年1月15日～令和4年10月31日	109	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUZZZF20MN903609～WUZZZF2XNN905367 令和2年12月3日～令和4年8月6日	82	
	3AA-F8CWWF	アウディ S8	WAUZZZF80LN017545～WAUZZZF8XMN020891 令和2年8月14日～令和4年3月28日	143	
	3AA-F8CXYP	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF80MN008264～WAUZZZF8XMN010426 令和2年12月16日～令和3年7月27日	16	
	3AA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80MN006613～WAUZZZF8XMN018106 令和2年12月16日～令和3年12月22日	15	
	AAA-F8CXYP	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF80JN015937～WAUZZZF8XLN011560 平成30年7月26日～令和2年12月1日	376	
	AAA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80JN016599～WAUZZZF8XLN010084 平成30年7月26日～令和2年5月12日	71	
	(計9型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月26日～令和4年10月31日	(計996台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。