

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年3月10日

| | | | |
|--|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-3931 | リコール開始日 | 令和7年3月10日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 固定レール | | |
| 不具合状態にあると認め る構造、装置又は 性能の状況及びその原因 | ラゲッジルームの荷物固縛用の固定レールにおいて、車体と締結するボルトにかかる強度検討が不十分なため、車両の後面が衝突により衝撃を受けた際、固定レールの最後部を固定しているボルトが折損して固定レールが前方に押し出されることがある。そのため、後部座席の乗員に固定レールが接触し、負傷するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、固定レールの後部ボルトを対策品に交換し、専用のワッシャを新たに追加する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | ドイツ本国の情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知 させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間 | リコール 対象の台 数 | 備考 |
|-----|----------|-----------------------|--|-------------------|----|
| BMW | DBA-TR20 | 「BMW X3 xDrive20i」 | WBATR52040LA58091 ~ WBATR52030LA58275 平成29年12月22日 ~ 平成31年03月22日 | 171 | |
| | | | WBATR52000LB00952 ~ WBATR52020LB05666 平成29年12月08日 ~ 平成30年02月13日 | 119 | |
| | | | WBATR52020LD88327 ~ WBATR52090LD99907 平成30年02月13日 ~ 平成30年03月24日 | 47 | |
| | | | WBATR520X0LE22000 ~ WBATR52030LE22811 平成30年04月06日 ~ 平成30年07月25日 | 147 | |
| | | | WBATR52090LG66835 ~ WBATR52070LG67207 平成30年07月30日 ~ 平成31年02月11日 | 115 | |
| | | | WBATR52020LR16963 ~ WBATR52090LR16975 平成31年03月14日 ~ 平成31年03月15日 | 5 | |
| | | | WBATR52080LS31348 ~ WBATR52050LS66736 平成31年03月22日 ~ 令和01年07月26日 | 132 | |

| | | | | |
|----------|--------------------|--|-------|--|
| 3BA-TY20 | | WBATY12020LG81446 ~ WBATY12070LG81488 令和 01 年 07 月 29 日 ~ 令和 01 年 10 月 02 日 | 37 | |
| | | WBATY16000N014581 ~ WBATY16050N096243 令和 01 年 11 月 28 日 ~ 令和 03 年 04 月 15 日 | 58 | |
| | | WBATY16050N104292 ~ WBA26DP010N197443 令和 03 年 05 月 26 日 ~ 令和 04 年 11 月 10 日 | 227 | |
| | | WBATY120609B00897 ~ WBATY120509B66874 令和 01 年 10 月 05 日 ~ 令和 01 年 11 月 22 日 | 23 | |
| LDA-TX20 | 「BMW X3 xDrive20d」 | WBATX32080LA58279 ~ WBATX32010LA58284 平成 29 年 07 月 17 日 ~ 平成 29 年 07 月 17 日 | 6 | |
| | | WBATX32020LB00932 ~ WBATX32060LB32721 平成 29 年 07 月 13 日 ~ 平成 31 年 01 月 10 日 | 4,651 | |
| | | WBATX32010LG58769 ~ WBATX320X0LG61895 平成 31 年 01 月 10 日 ~ 令和 01 年 10 月 05 日 | 2,794 | |
| | | WBATX32090LR75955 ~ WBATX32010LR76288 令和 01 年 06 月 05 日 ~ 令和 01 年 10 月 17 日 | 217 | |
| | | WBATX320100Z10969 ~ WBATX320700Z13679 平成 29 年 12 月 03 日 ~ 令和 01 年 06 月 04 日 | 1,721 | |
| | | WBATX320009B03406 ~ WBATX320209B67866 令和 01 年 10 月 07 日 ~ 令和 01 年 11 月 25 日 | 324 | |
| | | WBAUZ36020N017074 ~ WBAUZ36000N099970 令和 01 年 11 月 27 日 ~ 令和 03 年 05 月 05 日 | 2,720 | |
| 3DA-UZ20 | | WBAUZ36050N100000 ~ WBA16BZ070N199999 令和 03 年 05 月 05 日 ~ 令和 04 年 11 月 24 日 | 3,340 | |
| | | WBA16BZ040N200008 ~ WBA16BZ010N299869 令和 04 年 11 月 24 日 ~ 令和 06 年 05 月 20 日 | 3,806 | |
| | | WBA16BZ020N300009 ~ WBA16BZ090N302128 令和 06 年 05 月 21 日 ~ 令和 06 年 05 月 31 日 | 35 | |
| | | WBAUZ320X09B01564 ~ WBAUZ320409B92265 令和 01 年 11 月 19 日 ~ 令和 01 年 12 月 18 日 | 46 | |
| | | WBA12BZ0X09H43015 ~ WBA12BZ0509H43049 令和 03 年 07 月 14 日 ~ 令和 03 年 07 月 15 日 | 9 | |
| | | WBA12BZ0009J01562 ~ WBA12BZ0809J42084 令和 03 年 08 月 13 日 ~ 令和 03 年 09 月 14 日 | 82 | |
| | | WBATY96000N033162 ~ WBATY96050N098296 令和 02 年 06 月 10 日 ~ 令和 03 年 04 月 23 日 | 212 | |
| | | WBATY96010N106748 ~ WBA86DP040N199505 令和 03 年 06 月 09 日 ~ 令和 04 年 11 月 23 日 | 230 | |
| 3BA-TY30 | 「BMW X3 M40i」 | WBA86DP000N200889 ~ WBA86DP090N299230 令和 04 年 11 月 30 日 ~ 令和 06 年 05 月 17 日 | 266 | |
| | | WBA86DP040N301062 ~ WBA86DP070N306966 令和 06 年 05 月 24 日 ~ 令和 06 年 06 月 21 日 | 15 | |
| | | WBATY920409B01562 ~ WBATY920009B96993 令和 01 年 11 月 14 日 ~ 令和 02 年 01 月 06 日 | 25 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|-----|--|
| | | | WBATY920709C01400 ~ WBATY920209C35986 令和 02 年 01 月 09 日 ~ 令和 02 年 03 月 17 日 | 20 | |
| | | | WBA82DP0409J29605 ~ WBA82DP0509J64489 令和 03 年 08 月 18 日 ~ 令和 03 年 09 月 15 日 | 6 | |
| LDA-TX30 | 「BMW X3 M40d」 | | WBATX92080LC52474 ~ WBATX92070LC52966 平成 30 年 07 月 12 日 ~ 平成 30 年 10 月 08 日 | 328 | |
| | | | WBATX92080LP18949 ~ WBATX92040LP59157 平成 30 年 10 月 08 日 ~ 令和 01 年 10 月 04 日 | 636 | |
| | | | WBATX96080N029878 ~ WBATX96060N049840 令和 02 年 01 月 14 日 ~ 令和 02 年 07 月 02 日 | 161 | |
| | | | WBATX920709B01087 ~ WBATX920X09B90489 令和 01 年 10 月 06 日 ~ 令和 01 年 12 月 17 日 | 58 | |
| 3CA- UZ7230 | | | WBAUZ76000N065910 ~ WBAUZ760X0N098641 令和 02 年 11 月 24 日 ~ 令和 03 年 04 月 29 日 | 115 | |
| | | | WBAUZ76040N102733 ~ WBA26DN090N199637 令和 03 年 05 月 18 日 ~ 令和 04 年 11 月 23 日 | 446 | |
| | | | WBA26DN040N200063 ~ WBA26DN040N295501 令和 04 年 11 月 24 日 ~ 令和 06 年 04 月 30 日 | 575 | |
| | | | WBAUZ720709F22732 ~ WBAUZ720209F53953 令和 02 年 11 月 23 日 ~ 令和 02 年 12 月 20 日 | 20 | |
| | | | WBA22DN0509J01563 ~ WBA22DN0909J85905 令和 03 年 08 月 11 日 ~ 令和 03 年 09 月 30 日 | 47 | |
| | | | WBA22DN0509K01453 ~ WBA22DN0809K17615 令和 03 年 10 月 12 日 ~ 令和 03 年 10 月 25 日 | 7 | |
| 3BA-TS30 | 「BMW X3 M」 | | WBSTS02090LA57098 ~ WBSTS02050LA57566 平成 31 年 04 月 01 日 ~ 令和 01 年 08 月 12 日 | 83 | |
| | | | WBSTS02060LT29278 ~ WBSTS020X0LT29798 令和 01 年 08 月 12 日 ~ 令和 01 年 10 月 01 日 | 88 | |
| | | | WBSTS020X09B05947 ~ WBSTS020409B80577 令和 01 年 10 月 10 日 ~ 令和 01 年 12 月 09 日 | 49 | |
| | | | WBSTS020409C01511 ~ WBSTS020709C93505 令和 02 年 01 月 09 日 ~ 令和 02 年 03 月 23 日 | 30 | |
| | | | WBSTS020209D03860 ~ WBSTS020709D46221 令和 02 年 05 月 14 日 ~ 令和 02 年 07 月 07 日 | 11 | |
| | | | WBSTS020509E41702 ~ WBSTS020509E41702 令和 02 年 09 月 22 日 ~ 令和 02 年 09 月 22 日 | 1 | |
| | | | WBS12EC0109K92480 ~ WBS12EC0109K92480 令和 03 年 12 月 23 日 ~ 令和 03 年 12 月 23 日 | 1 | |
| | | | WBS12EC0909L08781 ~ WBS12EC0209L98095 令和 04 年 01 月 15 日 ~ 令和 04 年 03 月 29 日 | 23 | |
| | | | WBS12EC0109M24220 ~ WBS12EC0X09M98851 令和 04 年 04 月 19 日 ~ 令和 04 年 06 月 15 日 | 15 | |
| | | | WBS12EC0209N20843 ~ WBS12EC0509N94497 令和 04 年 07 月 01 日 ~ 令和 04 年 09 月 12 日 | 16 | |

| | | | | | |
|--|------------|--------|--|---------------|--|
| | | | WBS12EC0209P00369 ～ WBS12EC0809P97903 令和 04 年 09 月 15 日 ～ 令和 04 年 12 月 12 日 | 17 | |
| | | | WBS12EC0309R00791 ～ WBS12EC0709R95937 令和 04 年 12 月 13 日 ～ 令和 05 年 03 月 19 日 | 25 | |
| | | | WBS12EC0409S42351 ～ WBS12EC0X09S97855 令和 05 年 05 月 05 日 ～ 令和 05 年 06 月 16 日 | 7 | |
| | | | WBS12EC0309T00045 ～ WBS12EC0309T95089 令和 05 年 06 月 20 日 ～ 令和 05 年 09 月 13 日 | 13 | |
| | | | WBS12EC0409U11557 ～ WBS12EC0809U90909 令和 05 年 09 月 26 日 ～ 令和 05 年 11 月 30 日 | 6 | |
| | | | WBS12EC0209V71923 ～ WBS12EC0209V71923 令和 06 年 02 月 15 日 ～ 令和 06 年 02 月 15 日 | 1 | |
| | | | WBS12EC0509W22265 ～ WBS12EC0509W22265 令和 06 年 03 月 27 日 ～ 令和 06 年 03 月 27 日 | 1 | |
| | (8 型 式) | (5 車種) | (製作期間の全体範囲) 平成 29 年 07 月 13 日 ～ 令和 06 年 06 月 21 日 | 計 24,386 台 | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。