

第2号様式（リコール届出一覧表）（第2関係）

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表					
リコール届出日：令和7年 3月 12日					
リコール届出番号	装外-12	リコール開始日	令和7年3月12日		
届出者の氏名又は名称	届出者の氏名又は名称 ピレリジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリッポ・シブラリオ 問い合わせ先：pirelli_jp_support@pirelli.com		製作者名：Pirelli		
不具合の部位（部品名）	ベルト				
基準不適合状態にあると認める状況及びその原因	二輪車用タイヤにおいて、空気圧が低いなど特定の条件下で走行した場合、タイヤ表面が不規則に摩耗し、タイヤ内部構造の一部であるベルトが破損することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、タイヤ表面のトレッド層の一部が剥離、または急激に空気漏れをするおそれがある。				
改善措置の内容	タイヤを対策品に交換する。				
不具合件数	1件	事故の有無	無し		
発見の動機	本国からの情報による。				
タイヤの使用者、販売業者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	タイヤの使用者：当社ホームページでの告知 販売業者及び自動車特定整備事業者等：二輪車新聞社発行の業界誌に掲載する。				
リコール対象タイヤの主たる仕様			リコール対象タイヤの範囲（識別記号）及び製作期間	リコール対象タイヤの数	備考
商品名	型式	種別			
Metzeler Tourance next	150/70R18M/C 70V	二輪車用	EB 0M X033 - from 4816 to 2424 平成28年11月30日から令和6年6月11日	139	
Metzeler Tourance next2	150/70R18M/C 70V	二輪車用	EB 0M 614L - from 3521 to 2624 令和3年9月1日から令和6年5月30日	193	
Pirelli Scorpion trail II	150/70R18M/C 70V	二輪車用	EB 2M X032 - from 0117 to 4024 平成29年1月1日から令和6年9月30日	189	
計3商品	計1型式	計1種	(製作期間の全体の範囲) 平成28年11月30日～令和6年9月30日	合計 521	

(日本産業規格 A 列 4 番)