

連絡先： 国土交通省物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7年 3月 14日

リコール届出番号	外-3954	リコール開始日	令和7年3月15日
届出者の氏名又は名称	ピーシーアイ株式会社 代表取締役社長 高橋 一穂 (製作国： インド) (製作者名： Royal Enfield(A unit of Eicher Motors Ltd.)) (問い合わせ先：ピーシーアイ二輪事業部 03-5651-8020)		
不具合の部位（部品名）	反射器（側方反射器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	側方反射器において、機器管理が不適切なため、反射器内部の表面が適切に成型されていないものがある。そのため、反射光が散乱し、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、側方反射器を良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。・ 弊社のインターネットホームページに掲載する。・ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロイヤルエンフィールド	ME3ELJ15	CLASSIC 350	ME3DJELT5PV002380～ ME3DJELT5PV007773 令和4年11月10日～令和5年3月21日	162 台	
ロイヤルエンフィールド	ME3ERJ15	HUNTER 350	ME3DJERT5PK001127～ ME3DJERT5PK005479 令和4年11月5日～令和5年1月23日	430 台	
ロイヤルエンフィールド	8BL-DJER	HUNTER 350	ME3DJERT5PK004678 令和4年12月21日	1 台	
ロイヤルエンフィールド	ME3ESP15	SUPER METEOR 650	ME3CNEST6PK000023 令和5年2月10日	1 台	
	計4型式	計3車種	製作期間の全体の範囲 令和4年11月5日～令和5年3月21日	計 594 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。