

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年3月14日

リコール届出番号	外-3964	リコール開始日	令和7年3月14日	
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 副社長 渡邊 猛 〔 製作国 : タイ王国 製作者名 : HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 〕 本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位 (部品名)	かじ取り装置 (駐車支援システム制御ユニット)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車支援システムであるパーキングパイロット*の制御プログラムが不適切なため、ディスプレイにパスワード入力画面を表示したまま当該機能を使用すると、駐車時または出庫時に操舵支援が終了した際、警告音が吹鳴しない。そのため、保安基準に適合しない。 ※ステアリング、アクセル、ブレーキ操作を制御して駐車を支援する。			
改善措置の内容	全車両、駐車支援システム制御ユニットを対策プログラムに書き換える。なお、プログラムの書き換えは、対策プログラムを無線通信で遠隔配信し、使用者にて行う。または販売店にて行う。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ディスプレイ、アプリ等で通知する。              または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・本田技研工業 (株) のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-CY2	「ACCORD」	CY2-1000044~CY2-1003306 令和6年1月16日~令和7年1月13日	3,092	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年1月16日~令和7年1月13日	(計3,092台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
駐車支援システム制御ユニット	8A501-30A-JA2	令和6年4月12日~令和7年3月4日	8	「ACCORD」
合計			(計8個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。