

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 03 月 19 日

リコール届出番号	外-3959	リコール開始日	令和 07 年 03 月 19 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田仁	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、ステアリングコラムの設計が不適切なため、砂塵等がステアリングコラム内に侵入することがある。そのため、ハンドル操作時にステアリングコラム内の配線が砂塵等と接触して断線し、エアバッグ警告灯が点灯して、最悪の場合、衝突時に運転者席側のエアバッグが展開しないおそれがある。または、警音器を操作しても警音器が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングコラムカバー等の関連部品を対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-JK36L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKGXGL261738~1C4HJWL4GL349523 平成 28 年 06 月 21 日~平成 28 年 11 月 24 日	1,469 台	
ジープ	ABA-JK36LR	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWVG9GL271593~1C4HJWVG1GL312282 平成 28 年 06 月 21 日~平成 28 年 09 月 05 日	116 台	
ジープ	ABA-JK36S	「ラングラー」	1C4HJWHG1GL240686~1C4HJWHG8GL345340 平成 28 年 06 月 21 日~平成 28 年 11 月 15 日	55 台	
	(3 型式)	(2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 06 月 21 日~平成 28 年 11 月 24 日	(計 1,640 台)	

### 【補足】

本件は、平成 29 年 10 月 20 日付け届出番号「外-2549」にてリコール届出したものであるが、本国から対象車を追加する旨の連絡があったため、対象範囲を拡大し届出するものです。

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。  
 上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。