

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月19日

リコール届出番号	外-3967	リコール開始日	令和7年3月19日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) https://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	制動装置および操縦装置 (ABS コントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABS コントロールユニットにおいて、プログラムの設計検討が不十分なため、車両停止時に特定の条件下でトランスミッションのギヤの位置がN(ニュートラル)になるとともに、パーキングブレーキが解除されることがある。そのため、駐車中に車両が動きだすおそれがある。また、ギヤがNになっているにもかかわらず、Pポジションの表示がされたままになり、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ABS コントロールユニットを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FZEBJ	アウディ Q4 40 e-tron	WAUZZZFZONP049394～WAUZZFZXPP042584 令和4年9月11日～令和5年10月17日	890	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年9月11日～令和5年10月17日	(計890台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。