

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

令和7年3月26日

リコール届出番号5590に係る交換修理用部品の対象個数の訂正報告について

トヨタ自動車株式会社は、令和6年12月5日に届出番号5590のリコール届出を行ったところですが、集計ミスがあることが判明したため、今般、交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できない一部の対象数を訂正する報告がありましたので、お知らせいたします。

※詳細は、リコール届出一覧表を御確認ください。

○リコール届出書及び一覧表の新旧表（下線部が変更箇所）

(新)

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ヘッドランプユニット Assy右	81145-52N30	令和 5年 8月 4日～令和 5年11月18日	<u>40</u>	ヤリス クロス
	81145-42C90		4	bZ4X
ヘッドランプユニット Assy左	81185-48J10		189	ハリアー
	81185-52N30		<u>42</u>	ヤリス クロス
	81185-42C90		6	bZ4X
合 計			(計281個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

(旧)

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ヘッドランプユニット Assy右	81145-52N30	令和 5年 8月 4日～令和 5年11月18日	32	ヤリス クロス
	81145-42C90		4	bZ4X
ヘッドランプユニット Assy左	81185-48J10		189	ハリアー
	81185-52N30		35	ヤリス クロス
	81185-42C90		6	bZ4X
合 計			(計266個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。