

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7年 3月 27日

リコール届出番号	5632	リコール開始日	令和 7年 4月 4日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（リチウムイオンバッテリーコントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リチウムイオンバッテリーコントローラにおいて、制御プログラムが不適切なため、バッテリー充電状態を正確に把握できなくなることがある。そのため、メーターに表示されているリチウムイオンバッテリー残量計が増減をくりかえし、そのままの状態で行くと、e-POWERシステム警告灯が点灯し、最悪の場合、バッテリー残量不足と誤判定されることで駆動用モータへの出力を停止し、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リチウムイオンバッテリーコントローラの制御プログラム部番を確認し、対象のものは対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	78件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
ニッサンMT	6AA-RP15	「キックス」	RP15-000072 ～ RP15-023109 令和4年5月18日 ～ 令和6年9月4日	13,465	
	6AA-SNP15		SNP15-000074 ～ SNP15-013145 令和4年5月18日 ～ 令和6年6月18日	9,782	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年5月18日 ～ 令和6年9月4日	(計 23,247 台)	