

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月27日

リコール届出番号	5633	リコール開始日	令和7年3月28日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線コネクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動トラックのキャブ内にあるヒューズボックスにおいて、回路の設計検討が不十分なため、ウォータポンプの経年劣化や非常作動モードによってウォータポンプの駆動電流が大きくなると、コネクタ端子の最大許容電流を超える電流が流れることがある。 そのため、当該コネクタが発熱により溶損すると、冷却装置の異常を示す警告灯(橙色)が点灯し、最悪の場合、VCU(車両制御 ECU)の電源が遮断されて走行不能になる。		
改善措置の内容	全車両、キャブ内にあるヒューズボックス下流の回路を修正する。また、当該回路の配線コネクタを点検し、溶損や変色が認められた場合は関連部品を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」	FEAVK-610008～FEAVK-611566 令和5年3月27日～令和6年8月28日	1,554	
	ZAB-FEB8K		FEB8K-610008～FEB8K-610071 令和5年3月27日～令和6年8月19日	62	
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610004～FEBVK-610008 令和5年10月6日～令和6年8月23日	5	
	ZAB-FEC9K		FEC9K-610003～FEC9K-610005 令和5年11月13日～令和6年4月12日	3	
	ZAB-FED9K		FED9K-610002～FED9K-610023 令和5年3月29日～令和6年6月21日	22	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月27日～令和6年8月28日	(計1,646台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。