

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月14日

リコール届出番号	外-3982	リコール開始日	令和7年4月18日
届出者の氏名又は名称	Aston Martin Japan合同会社 職務執行者グレゴリー・アダムス	製作国：イギリス 製作者名：Aston Martin Lagonda Limited	問い合わせ先：Aston Martin Japan合同会社 TEL:03-5797-7281
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジンオイルクーラーホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのオイルクーラーホースにおいて、製造工程が不適切なため、ホース内壁に細かなくぼみ等が形成され、厚さが不均等になっているものがある。 そのため、ホース内壁の薄い部位に、エンジン作動中に発生する油圧がかかると、ホースが破裂しオイルが漏れ警告灯が点灯し、最悪の場合、漏れたオイルがエンジンの高温部にかかり、火災となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンのオイルクーラーホースを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	不明	「DB12」	SCFRLFFW3RGL12235～SCFRMFGW4RGM14431 令和5年4月25日～令和6年4月26日	113台	
アストンマーティン	7BA-AM801	「DBX707」	SD7VTJBW5RTV09839～SD7VUJBWXRTV11387 令和5年6月29日～令和6年3月20日	93台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年4月25日～令和6年4月26日	(計206台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

【補足】 本件は、令和6年9月9日付け届出番号「外-3829」にてリコール届出したものであるが、本国から対象車を追加する旨の連絡があったため、対象範囲を拡大し届出するものです。