

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年4月15日

リコール届出番号	外-3981	リコール開始日: 令和7年4月15日			
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 (製作国: イギリス) 代表取締役 大貫陽介 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	後輪タイヤ(ベルト)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪タイヤにおいて、空気圧が低いなど特定の条件下で走行した場合、タイヤ表面が不規則に摩耗し、タイヤ内部構造の一部であるベルトが破損することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、タイヤ表面のトレッド層の一部が剥離、または急激に空気漏れをするおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、後輪タイヤを確認し、不具合品が装着してある場合は対策品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	0件		
発見の動機	本国からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。● 弊社のインターネットホームページに掲載する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	8BL-PVJ1200	「タイガー1200 GT Pro」	SMTTAP22VUNAZ6324 ~ SMTTAP22VUSCB2949 令和4年2月12日 ~ 令和6年5月27日	89	
		「タイガー1200 GT エクスプローラ」	SMTTAP24VUNBA9088 ~ SMTTAP24VUSCB1985 令和4年3月5日 ~ 令和6年5月22日	49	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 令和4年2月12日 ~ 令和6年5月27日	(計138台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下6桁を基に区別しています。