

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線：42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月16日

リコール届出番号	外-3958	リコール開始日：令和7年4月16日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 玉木 一史 (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：0800-080-8080)		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ボルテージレギュレーターハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボルテージレギュレーターにおいて、ハーネスの取り回しが不適切なため、ハーネスがクランクケース前端に接触しているものがある。そのため、ハーネスの被覆が剥がれ、短絡することでメインヒューズが切れ、エンジンが走行中に停止するおそれがある。 ※ボルテージレギュレーターとは、発電した電圧を一定に制御する装置をいう。		
改善措置の内容	全車両、レギュレーターハーネスを確認し、取り回しが不適切な場合は正しく組付け、配線に損傷があった場合は新品に交換して正しく組付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号打刻 3 桁目の下に白色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッド ソン	8BL- FL6	「CV0 ロードグライド」	5HD1TC650PB951014 ～ 5HD1TC65XPB956513 令和5年5月19日～令和5年10月6日	234台	
	8BL- FL6	「CV0 ストリートグライド」	5HD1PX650PB951056 ～ 5HD1PX65XPB956586 令和5年5月19日～令和5年10月2日	156台	
	計1 型式	計2車種	(製造期間の全体範囲) 令和5年5月19日～令和5年10月6日	計390台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。