

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線：42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月16日

リコール届出番号	外-3968	リコール開始日：令和7年4月16日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 玉木 一史 (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：0800-080-8080)		
不具合の部位（部品名）	制動装置（リアブレーキパイプクランプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアブレーキパイプをフレームに固定するクランプにおいて、保持力が不十分のため、クランプからブレーキパイプが外れた場合に、エキゾーストパイプに接近または、接触することがある。そのため、ブレーキ配管内に気泡が発生し、制動力が弱くなり、そのまま使用を続けると、接触している箇所が摩耗し破損することで、ブレーキフルードが漏れ、安全に停止できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアブレーキパイプクランプを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号打刻1桁目の下に白色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および製造期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッド ソン	8BL- FL8	「CV0 ロードグライド ST」	5HD1TL855RS953261 ～ 5HD1TL858RS954601 令和6年2月20日～令和6年3月14日	11台	
	8BL- FL7	「ロードグライド」	5HD1KH750RS612741 ～ 5HD1KH755RS618230 令和6年1月25日～令和6年2月14日	9台	
	8BL- FL7	「ストリートグライド」	5HD1KB756RS612739 ～ 5HD1KB756RS618122 令和6年2月9日～令和6年2月18日	5台	
	8BL- FL6	「CV0 ロードグライド」	5HD1TC650PB958576 ～ 5HD1TC658PB958910 令和5年10月4日～令和5年10月12日	3台	
	8BL- FL6	「CV0 ストリートグライド」	5HD1PX653PB958728 令和5年10月6日	1台	
計3 型式		計5車種	(製造期間の全体範囲) 令和5年10月4日～令和6年3月14日	計29台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【補足】本件は令和6年2月9日付け「外-3764」にてリコール届出したものであるが、本国から対象車を追加する旨の連絡があったため、対象範囲を拡大し届出するものです。」