

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年4月17日

リコール届出番号	5645	リコール開始日	令和7年4月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010			
不具合の部位 (部品名)	緩衝装置 (前輪サスペンション)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪サスペンションにおいて、ダンパユニットとダンパマウントを締め付けるナットの締付け管理が不十分なため、製造ばらつきにより締結力が低いものがある。そのため、ハンドル転舵時にダンパユニットのロッド締結部にガタが生じ、締結部近傍に過大な応力が加わり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該ロッドが折損し、走行安定性を損なうおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪サスペンションのダンパユニット、ナット、ダンパマウント、スラストプレート及び周辺部品 (ワッシャ等) を新品に交換し、規定トルクで締め付ける。			
不具合件数	15件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JW5	「S660」	JW5-1000023～JW5-1024170 平成27年3月11日～平成30年5月17日	24,147	
			JW5-1100003～JW5-1103601 平成30年5月22日～令和元年12月20日	3,599	
	3BA-JW5		JW5-1200006～JW5-1205955 令和元年12月25日～令和4年3月30日	5,950	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年3月11日～令和4年3月30日	(計33,696台)	