

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年4月17日

リコール届出番号	5646	リコール開始日	令和7年4月18日	
届出者の氏名又は名称	株式会社ホンダアクセス 代表取締役社長 酒井 富志也		問い合わせ先 : お客様相談室 TEL 0120-663521	
不具合の部位 (部品名)	緩衝装置 (前輪サスペンション)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪サスペンションにおいて、樹脂製ベアリングの組付方法が不適切なため、ダンパユニットとダンパマウントを締め付けるナット締付時にベアリングが削れ、その破片がワッシャ座面との間に挟まり、ナットの締結力が不足するものがある。また、当該ナットの締付用工具が不適切なため、ナットの締結力が不足するものがある。そのため、ハンドル転舵時にダンパユニットのロッド締結部にガタが生じ、締結部近傍に過大な応力が加わり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該ロッドが折損し、走行安定性を損なうおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪サスペンションを対策品に交換する。			
不具合件数	8件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。または交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両追跡・調査特定の上、その使用者に周知して改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JW5	「S660」	JW5-6100003～JW5-6101197 平成30年6月26日～令和元年12月19日	1,194	ModuloX
	3BA-JW5		JW5-6200001～JW5-6203337 令和元年11月11日～令和4年2月23日	3,337	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年6月26日～令和4年2月23日	(計4,531台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
前輪 サスペンション	08W60-E9S-0M0A1(右)	平成30年7月24日～令和6年6月12日	178	ModuloX
	08W60-E9S-0M0B1(左)	平成30年8月1日～令和6年6月12日	184	
合計			(計362個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。