

連絡先:	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月22日

リコール届出番号	外-3989	リコール開始日	令和7年4月22日			
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：英国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992</td> </tr> </table>			製作国：英国	製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド	問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
製作国：英国						
製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド						
問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992						
不具合の部位（部品名）	原動機（ターボチャージャー用潤滑油供給配管）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーの潤滑油供給配管において、固定方法が不適切なため、使用過程で急発進や急加速した際に当該配管内の油圧が高くなりオイルシールに応力が集中することがある。そのため、オイルシールが劣化し潤滑油が漏れ、最悪の場合、潤滑油が排気系高温部に飛散する事により火災になるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、当該潤滑油供給配管に対策用固定クランプを追加すると共にオイルシールを交換する。					
不具合件数	無し	事故の有無	無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3CA-DC2NC	F-PACE	SADCA2AN6RA739191～SADCA2AN0SA748961 令和5年12月13日～令和6年6月20日	42	
	3CA-DF2NB	E-PACE	SADFA2AN9R1046919～SADFA2AN1R1048499 令和6年2月1日～令和6年4月19日	39	
ランドローバー	3CA-LC2ND	ディスカバリースポーツ	SALCA2AN0RH347934～SALCA2AN1RH351734 令和6年3月4日～令和6年5月16日	71	
	3CA-LY2NAC	レンジローバーヴェナール	SALYA2AN6RA388552～SALYA2AN9SA800873 令和4年12月12日～令和6年5月23日	87	
	3CA-LY2NCC		SALYA2AN0RA389423～SALYA2AN3SA800786 令和4年12月20日～令和6年5月23日	34	
	3CA-LZ2NB	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AN8RH243170～SALZA2AN8SH266325 令和4年12月7日～令和6年7月3日	289	
	(計6型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月7日～令和6年7月3日	(計562台)	

(備考) 本件は、令和6年7月30日にリコール届出(外3841)を行ったものですが、その後の精査により、対象範囲を拡大し届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。