

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年5月8日

リコール届出番号	外-3969	リコール開始日	令和7年5月8日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	原動機 (デジタルモーターエレクトロニクス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	DME (エンジン制御システム全体を統括する電子制御ユニット) の車載式故障診断装置の診断プログラムにおいて、設計検討が不十分なため、可変バルブ機構 (バルブトロニック) 関連の異常を検出した際に診断情報がメモリに保存されず、失われることがある。また、酸素センサー等の関連する部品の故障を同時に検出した場合、それらの診断情報も失われて警告灯が点灯しないおそれがある。そのため、関連部品の故障により排気ガスの量が増加した場合に検出できず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、DME のプログラムを更新する。 なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。 - 販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。 - 準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールする。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者: 使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3AA-32EU44A	「BMW X5 M60i xDrive」	WBA32EU0609R43324 ~ WBA32EU0109R69460 令和5年4月27日 ~ 令和5年9月5日	2	
			WBA32EU0909S12564 ~ WBA32EU0209S12972 令和5年9月18日 ~ 令和5年10月28日	3	
			WBA32EU0609T44598 ~ WBA32EU0509T78483 令和5年4月27日 ~ 令和5年12月18日	5	
			WBA32EU0409U49530 ~ WBA32EU0609U97501 令和5年5月23日 ~ 令和5年9月9日	2	
			WBA32EU0709V07467 ~ WBA32EU0809V13228 令和4年12月22日 ~ 令和5年12月16日	2	

	3AA-12ET44	「BMW X5M Competition」	WBS12ET0009S586300 令和5年5月16日	1	
			WBS12ET0609T60840 令和5年8月14日	1	
			WBS12ET0709U03792 ～ WBS12ET0509U08666 令和5年7月24日 ～ 令和5年9月18日	2	
	3AA-42EX44	「BMW X6 M60i xDrive」	WBA42EX0209S16391 ～ WBA42EX0009S78839 令和5年3月14日 ～ 令和5年5月3日	4	
			WBA42EX0X09T16917 ～ WBA42EX0609T91923 令和4年11月22日 ～ 令和5年12月7日	3	
			WBA42EX0309U05454 ～ WBA42EX0309U98217 令和5年4月13日 ～ 令和5年12月7日	5	
			WBA42EX0X09V17443 令和5年12月19日	1	
	3AA-12ET44	「BMW X6M Competition」	WBS22ET0409S64757 令和5年5月19日	1	
			WBS22ET0409T16534 ～ WBS22ET0509T87547 令和5年5月22日 ～ 令和5年8月8日	4	
	3AA-32EM44	「BMW X7 M60i xDrive」	WBA32EM0009N87825 ～ WBA32EM0009N92748 令和4年9月2日 ～ 令和4年9月7日	2	
			WBA32EM0109P04490 ～ WBA32EM0209P82681 令和4年9月16日 ～ 令和5年11月1日	8	
			WBA32EM0X09R10827 ～ WBA32EM0909R95398 令和5年1月4日 ～ 令和5年9月9日	5	
			WBA32EM0409S01195 ～ WBA32EM0109S71799 令和5年3月14日 ～ 令和5年12月12日	11	
			WBA32EM0309T52612 ～ WBA32EM0209T92132 令和5年1月26日 ～ 令和5年9月20日	16	
			WBA32EM0109U02388 ～ WBA32EM0909U74763 令和4年11月22日 ～ 令和5年11月15日	10	
			WBA32EM0209V07327 ～ WBA32EM0109V23244 令和5年3月29日 ～ 令和6年1月5日	5	
	3LA-22CS44	「BMW XM LABEL」	WBS32CS0909T32836 ～ WBS32CS0X09T62007 令和5年8月11日 ～ 令和5年8月28日	3	
			WBS32CS0909U28580 ～ WBS32CS0909U94420 令和5年3月13日 ～ 令和5年12月4日	4	
		「BMW XM」	WBS22CS0509P15927 令和5年9月19日	1	
			WBS22CS0409R30604 ～ WBS22CS0709R97584 令和5年1月26日 ～ 令和5年11月7日	20	

	3LA- 22CS44	「BMW XM」	WBS22CS0409S03673 ～ WBS22CS0609S74468 令和 4 年 10 月 20 日 ～ 令和 5 年 12 月 19 日	26	
			WBS22CS0509T02356 ～ WBS22CS0909T87783 令和 4 年 9 月 16 日 ～ 令和 5 年 12 月 18 日	21	
			WBS22CS0009U02199 ～ WBS22CS0X09U61177 令和 5 年 3 月 23 日 ～ 令和 5 年 11 月 1 日	7	
	(計 5 型 式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 4 年 9 月 2 日 ～ 令和 6 年 1 月 5 日	合計 175 台	

【備考】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。