

連絡先：	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp
------	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月13日

リコール届出番号	外-3998	リコール開始日	令和7年5月13日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ 製 作 国：英国 製作者名： ジャガー・ランドロー バー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	後方視界確認用カメラ（リアカメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後方視界確認用のリアカメラにおいて、防水機能の設計検討が不十分なため、洗車時に圧力のかかった水をリアカメラにかけると、カメラの内部に水が浸入することがある。そのため、内部の電子基板で不具合が発生し、リアカメラが使用出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアカメラを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	無し	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	市場不具合並びに本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者： 電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3BA-LK9447A	レンジローバー	SALKA9A76NA006837～SALKA9A71PA042549 令和4年3月31日～令和4年12月15日	87	
	3BA-LKB447A		SALKABA73NA008438～SALKABA76PA042540 令和4年5月4日～令和4年12月15日	64	
	3CA-LK93WA		SALKA9AW8PA008731～SALKA9AWXPA040337 令和4年5月10日～令和4年12月5日	105	
	3LA-LK934A	レンジローバー PHEV	SALKA9A40PA024923～SALKA9A44PA032832 令和4年9月20日～令和4年10月27日	9	
	3LA-LKB34A		SALKABA42PA024686～SALKABA4XPA024841 令和4年9月16日～令和4年9月20日	3	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月31日～令和4年12月15日	(計268台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。