

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月7日

リコール届出番号	外3993	リコール開始日	令和7年5月7日
届出者の氏名又は名称	スカンディアジャパン株式会社 代表取締役 アラン・スーダン 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	制動装置（トレーラーエアホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トレーラーとの連結時に使用するトレーラーエアホースにおいて、製造工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。 そのため、走行振動等によりサービス回路（黄色ホース）が破損することにより警告灯が点灯し、トレーラー側にエアの供給がされず、トレーラーの制動力が全くなくなるおそれがある。 また、走行振動等によりエマージェンシー回路（赤色ホース）が破損することにより、トレーラー側にエアの供給がされず、トレーラーにブレーキがかかり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トレーラーエアホースを良品に交換する。		
不具合件数	41件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、または販売店からの電話により案内する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	-A4X2BEG-	スカニア (LPGRS	YS2R4X20005679603～YS2R4X20005687744 令和4年11月3日～令和5年1月23日	6	
	不明	シリーズトラック)	YS2G4X20005674246～YS2G4X20009350379 令和4年9月26日～令和6年9月27日	90	
			YS2P4X20005685333～YS2P4X20005736527 令和5年1月5日～令和6年2月12日	3	

スカニア	不明	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2R4X20005674198～YS2R4X20009351936 令和4年9月23日～令和6年8月20日	424	
			YS2R6X40005689905～YS2R6X40009350405 令和5年1月6日～令和6年6月21日	235	
			YS2S4X20005675002～YS2S4X20009336290 令和4年9月30日～令和6年2月14日	34	
			YS2S6X40005678886～YS2S6X40005734939 令和4年10月28日～令和6年1月31日	2	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年9月23日～令和6年9月27日	(計794台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。