

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月15日

リ コ ー ル 届 出 番 号	外－３９９６	リ コ ー ル 開 始 日	令和7年5月15日	
届出者の氏名又は名称	Honda Cars India Limited 社長 中島 貴志 製作国：インド 製作者名：Honda Cars India Limited 本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	乗車装置（運転席及び助手席側シートバックトリムカバー）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席シートバック右側の内装材及び助手席シートバック左側の内装材において、表皮材料の選定が不適切なため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合しない。			
改 善 措 置 の 内 容	全車両、運転者席側及び助手席側のシートバックトリムカバーを対策品と交換する。			
不 具 合 件 数	0件		事故の有無	無し
発 見 の 動 機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業（株）のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	5BA-DG5	「WR-V」	DG5-1000520～DG5-1043110 令和6年2月21日～令和7年2月3日	4,669	Xタイプ
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年2月21日～令和7年2月3日	(計4,669台)	