

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月22日

リコール届出番号	5659	リコール開始日	令和7年5月23日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	事故自動緊急通報装置（テレマティクスコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	事故自動緊急通報装置において、テレマティクスコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、通話接続中に圏外で接続が途切れた後、圏内に入っても自動で再接続しない。そのため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、テレマティクスコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：ユーザーを把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-FL4	「シビック」	FL4-1201670 令和7年3月15日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年3月15日	(計1台)	

（備考）

本件は、令和7年3月14日付け届出番号「5628」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が判明したため、対象車両を追加して届出するものである。