

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月29日

リコール届出番号	5655	リコール開始日	令和7年6月下旬
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	原動機（シーリングボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のロアケースに組み付けるシーリングボルトにおいて、検査治具の管理及び成形方法が不適切なため、ボルトのねじ部が成形不良となり、ボルトを締付けた状態でのシール性能が低下するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンオイルが漏れ、漏れたオイルが排気管に付着して発煙し、最悪の場合、オイルが後輪タイヤに付着して転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シーリングボルトを良品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BL-RH17	「CB650R」 「CBR650R」	RH17-1101033～RH17-1102048 令和6年10月25日～令和7年3月28日	876	
	8BL-SC86	「CB1000 HORNET」 「CB1000 HORNET SP」	SC86-1000015～SC86-1000634 令和6年11月27日～令和7年2月10日	503	
	8BL-RH24	「CB750 HORNET」	RH24-1000004～RH24-1000454 令和6年12月6日～令和7年3月11日	451	
	8BL-SC91	「NT1100P」	SC91-1000018～SC91-1000213 令和6年11月25日～令和7年1月29日	196	緊急自動車
	8BL-SC87	「Rebel 1100」 「Rebel 1100 T」	SC87-1000024～SC87-1000033 令和7年2月6日～令和7年3月21日	10	
	8BL-SC83		SC83-1200630～SC83-1200631 令和6年10月31日～令和6年11月5日	2	
	8BL-RD16	「XL750 TRANSALP」	RD16-1100009～RD16-1100011 令和7年1月20日	3	
	(計7型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年10月25日～令和7年3月28日	(計2,041台)	