

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年5月29日

リコール届出番号	5656	リコール開始日	令和7年6月下旬	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表取締役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	排出ガス発散防止装置 (空燃比センサコード)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排出ガス発散防止装置において、空燃比センサコードの固定方法が不適切なため、当該コードがドライブチェーンと干渉しているものがある。そのため、当該コードの電線被覆が損傷すると、短絡し警告灯が点灯して、適正な空燃比制御ができず、排出ガス値が基準値を超えるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、左右の空燃比センサコードの損傷有無を点検し、バンドで固定する。なお、当該コードが損傷している場合は新品に交換する。			
不具合件数	3件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BL-SC86	「CB1000 HORNET」 「CB1000 HORNET SP」	SC86-1000015~SC86-1000634 令和6年11月27日~令和7年2月10日	503	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年11月27日~令和7年2月10日	(計503台)	