

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月29日

リコール届出番号	5654	リコール開始日	令和7年5月30日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 代表執行役 加藤 隆雄 TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	後退時車両直後確認装置、後写鏡等（ナビゲーションシステム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ナビゲーションシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、起動不能や使用中の再起動の繰り返し等が発生することがある。そのため、液晶画面に直前直左確認時や後退時のカメラ映像が表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナビゲーションシステムの制御プログラムを対策仕様に書き替える。		
不具合件数	108件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	5LA-GNOW	「アウトランダーPHEV」	GNOW-0100101～GNOW-0404646 令和3年12月10日～令和6年6月26日	36,866 台	
	3DF-LC2T	「トライトン」	LC2T-0000201～LC2T-0005250 令和6年1月22日～令和7年1月28日	4,674 台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月10日～令和7年1月28日	(計 41,540 台)	

(備考) 本件は、令和6年7月18日付け届出番号「5505」(アウトランダーPHEV)、令和6年9月12日付け「5534」(トライトン)で届出したものであるが、新たに不具合の原因が発見されたため、対象範囲を拡大し再度届出を実施するものである。