

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月5日

リコール届出番号	5660	リコール開始日	令和7年6月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(ラテラルロッド&スタビライザーブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ラテラルロッド&スタビライザーブラケットにおいて、溶接作業の指示が不適切なため、内部プレートの溶接が仮溶接となっている。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットに亀裂が生じるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ラテラルロッド&スタビライザーブラケットに取付けられている内部プレートの溶接を、正規状態に溶接し直す。また、当該ブラケットを点検し、亀裂の発生が認められた場合は補修する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-95127～MS06GP-95438 令和5年7月26日～令和6年3月21日	198	
		「ふそう エアロクィーン」	MS06GP-10001～MS06GP-95407 令和5年8月9日～令和6年3月18日	48	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年7月26日～令和6年3月21日	(計246台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。