

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月12日

リコール届出番号	5664	リコール開始日	令和7年6月12日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 今吉 琢也 （問い合わせ先：品質保証本部 03-6849-9790）		
不適合の部位（部品名）	制動灯(ブレーキランプスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造・装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダ等のブレーキランプスイッチにおいて、内部構成部品であるダイヤフラムの厚みに対するピストンとマイクロスイッチの位置調整が不適切なため、低温環境下でマイクロスイッチが導通しなくなることがある。 そのため、ブレーキペダルを踏み込んでも制動灯が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキランプスイッチの製造番号を確認し、該当する期間に製造されたブレーキランプスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	13 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
コマツ	YDP-WA138	WA100-8	WA138-95937～WA138-97029 令和5年9月8日～令和6年5月27日	689 台	
コマツ	YDP-WA138	WA150-8	WA138-95942～WA138-97027 令和5年9月12日～令和6年5月13日	160 台	
コマツ	YDR-WA137	WA200-8	WA137-88528～WA137-89013 令和5年9月11日～令和6年5月15日	261 台	
コマツ	YDR-WA136	WA270-8	WA136-86543～WA136-86770 令和5年9月14日～令和6年5月21日	102 台	
コマツ	YDR-WA135	WA320-8	WA135-87570～WA135-87861 令和5年9月12日～令和6年5月16日	99 台	
コマツ	YDS-WA130	WA380-8	WA130-16925～WA130-17240 令和5年8月31日～令和6年5月21日	66 台	
コマツ	YDS-WA129	WA470-8	WA129-100984～WA129-101076 令和5年8月31日～令和6年5月9日	1 台	

コマツ	YDS-WA142	WA470-10	WA142-120763～WA142-120916 令和5年8月31日～令和6年5月20日	13台	
コマツ	YDR-GD035	GD405-7	GD035-7619～GD035-7682 令和5年11月13日～令和6年10月9日	63台	
コマツ	YDS-GD032	GD675-6	GD032-61114～GD032-61294 令和5年11月16日～令和6年10月30日	46台	
	(計9型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年8月31日～令和6年10月30日	(計1500台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車 名	型 式	通称名	交換修理用部品として組み付けられた可能性がある 車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
コマツ	SB-W108	WA100-5	W108-77085 平成 22 年 8 月 27 日	1 台	
コマツ	SB-W108	WA150-5	W108-76318 平成 21 年 10 月 30 日	1 台	
コマツ	SC-W105	WA320-5	W105-61770 平成 19 年 11 月 1 日	1 台	
コマツ	EDR-WA108	WA320-6	WA108-71336 ~ WA108-71866 平成 23 年 11 月 8 日 ~ 平成 25 年 3 月 22 日	2 台	
コマツ	JDS-WA098	WA480-6	WA098-90642 平成 23 年 8 月 23 日	1 台	
コマツ	WDP-WA124	WA100-7	WA124-86289 ~ WA124-86820 平成 27 年 6 月 15 日 ~ 平成 27 年 10 月 27 日	2 台	
コマツ	UDS-WA118	WA380-7	WA118-10571 ~ WA118-10863 平成 26 年 8 月 4 日 ~ 平成 27 年 9 月 28 日	2 台	
コマツ	UDS-WA120	WA470-7	WA120-10334 平成 26 年 7 月 16 日	1 台	
コマツ	YDP-WA138	WA100-8	WA138-92762 令和 2 年 12 月 25 日	1 台	
コマツ	YDR-WA137	WA200-8	WA137-85578 平成 30 年 6 月 26 日	1 台	
コマツ	YDR-WA136	WA270-8	WA136-84053 ~ WA136-85427 平成 30 年 10 月 18 日 ~ 令和 3 年 8 月 31 日	2 台	
コマツ	YDR-WA135	WA320-8	WA135-85665 平成 30 年 7 月 31 日	1 台	
コマツ	YDS-WA130	WA380-8	WA130-15684 ~ WA130-16258 平成 31 年 3 月 7 日 ~ 令和 3 年 5 月 26 日	4 台	
コマツ	YDS-WA129	WA470-8	WA129-100253 ~ WA129-100454 平成 30 年 3 月 13 日 ~ 平成 31 年 1 月 31 日	2 台	
	(計 13 型式)	(計 14 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 11 月 1 日 ~ 令和 3 年 8 月 31 日	計 22 台	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
SWITCH	418-43-37230	令和 5 年 9 月 1 日 ~ 令和 6 年 6 月 27 日	17 個	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。