

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年6月24日

リコール届出番号	外-4028	リコール開始日	令和7年6月25日
届出者の氏名又は名称	エム・エス・ケー農業機械株式会社 代表取締役社長 高畑 年伸 (製作国:中華人民共和国) 製作者名:AGCO 問い合わせ先:0123-33-3135		
不具合の部位(部品名)	冷却装置(ファンベルトテンショナプーリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの原動機において、冷却装置等の駆動用ベルトの張力を維持するテンショナプーリーの製造が不適切なため、駆動用ベルトの振動によりテンショナプーリーに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ウォータポンプやオルタネータが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該テンショナプーリーとブラケットを良品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場報告とメーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	全て使用者を把握しているため直接連絡をとり周知する。 また、弊社ホームページに掲載し周知する。 自動車特定整備事業者:全ての使用者を把握しているため周知の措置は行わない。 改善実施済み車両には、車両後方右側にリコール届出番号(外-4028)のステッカーを貼付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マッセイ・ファーガソン	YDR-SU44AC	MF6713-4C	TABMC200VM5171014~TABMC200KN5161015 令和3年6月18日~令和4年6月17日	85	
		MF6713-4F	TABMC200TM5141018~TABMC200CM5346028 令和3年6月7日~令和3年12月27日	8	
	YDP-SU44AC	MF5710-4C	TABMC170CM5141008~TABMC170CN5172034 令和3年5月18日~令和4年6月24日	88	
		MF5710-4F	TABMC170CM5132048~TABMC170PN5144004 令和3年6月18日~令和4年5月24日	17	
	YDP-SU33AAC	MF4709-4C	TABMC060KM5145049~TABMC480JN5161016 令和3年5月28日~令和4年6月17日	28	
		MF4709-4F	TABMC060PM5145048~TABMC480HM5347001 令和3年6月18日~令和3年9月12日	13	
	YDN-SU33AAC	MF4707-4C	TABMC040EM5145050~TABMC580AN5161012 令和3年5月24日~令和4年6月20日	19	
		MF4707-4F	TABMC040EM5145047~TABMC580AN5161026 令和3年6月18日~令和4年6月20日	9	
	(計4型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年5月18日~令和4年6月24日	267	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。