


## 改善箇所説明図



注：  は交換する部品を示す。

室内後写鏡（凸面鏡）において、製造工程における寸法管理が不適切なため、鏡面幅が小さいものがある。そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、当該後写鏡を良品に交換する。

識別：改善済車両には運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの上側中央に黒色ペイントを塗布する。