

連絡先：	物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
	TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス：	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	外-4025	リコール開始日	令和7年6月26日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 〔製作国：スウェーデン王国〕 代表取締役社長 〔製作者名：ボルボ・カー・コーポレーション社〕 不動 奈緒美 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	車体（フロントフェンダー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右のフロントフェンダーにおいて、設計検討が不十分なため、ホイールがフェンダーから突出しているものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のフロントフェンダーにモールを取り付ける。		
不具合件数	国内： 4 件	事故の有無	国内： なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話またはダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握している為、日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・弊社のインターネットホームページへ掲載する。		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-FB420	「ボルボ S60」	YV1FSA0MCH2420028～ YV1FSA0MCJ2452137 平成 28 年 7 月 26 日～平成 29 年 10 月 12 日	56 台	
		「ボルボ V60」	YV1FWA0MCH1329022～ YV1FWA0MCJ2378402 平成 28 年 8 月 15 日～平成 29 年 10 月 27 日	96 台	
	(計 1 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 7 月 26 日～平成 29 年 10 月 27 日	152 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。