

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	5683	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	走行装置（前輪タイヤ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪タイヤの製造工程が不適切なため、タイヤ内部のカーカスが適正な角度で成形されていないものがある。そのため、高速走行等の高負荷の走行を続けると、カーカスに応力が集中し断線して、タイヤ内面に亀裂が生じ、タイヤトレッド部が変形して車体が振動し、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪タイヤの製造メーカ及び製造週を確認し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BL-RH09	「NC750X」	RH09-1101275～RH09-1101558 令和6年1月26日～令和6年7月18日	284	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年1月26日～令和6年7月18日	(計284台)	