

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	5670	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置(BMSおよびDCB)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	BMSおよびDCBの制御プログラムが不適切なため、CAN通信エラーが生じたことと誤判定することがある。そのため、EVシステム(赤色)の警告灯が点灯して、メーター内に表示されている高電圧バッテリーの充電率が0%を示して走行不能またはキーON時に高電圧システムが起動不可能状態になるおそれがある。 BMS(Battery management system:高電圧バッテリー用ECU) DCB(DC Box:急速充電用ECU)		
改善措置の内容	全車両、BMSおよびDCBの制御プログラムを対策品に書き換える。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-FAVK	「ふそう eCANTER」	FAVK-610008～FAVK-611777 令和5年3月27日～令和6年12月26日	1,764	
	ZAB-FEB8K		FEB8K-610008～FEB8K-610101 令和5年3月27日～令和6年12月13日	92	
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610004～FEBVK-610011 令和5年10月6日～令和6年11月26日	8	
	ZAB-FEC9K		FEC9K-610003～FEC9K-610005 令和5年11月13日～令和6年4月12日	3	
	ZAB-FED9K		FED9K-610002～FED9K-610029 令和5年3月29日～令和6年12月5日	27	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月27日～令和6年12月26日	(計1,894台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。