

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	5674	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	後写鏡等（①左側後写鏡、②室内後写鏡）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後写鏡において、設計寸法が不適切なため、 ①左側後写鏡の鏡面曲率半径が小さいものがある。 ②室内後写鏡（凸面鏡）の鏡面幅が小さいものがある。 そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該後写鏡を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QRG-RU1ASCJ QTG-RU1ASCJ	「いすゞガーラ」	RU1ASC-60024～RU1ASC-62215 平成24年8月6日～平成29年7月14日	445	①445
	2PG-RU1ASDJ		RU1ASD-60020～RU1ASD-61043 平成29年7月25日～令和6年7月29日	305	①305
	QPG-RU1ESBJ QRG-RU1ESBJ		RU1ESB-60557～RU1ESB-61499 平成24年8月7日～平成29年7月19日	45	①45 ②2
	2KG-RU1ESDJ 2PG-RU1ESDJ		RU1ESD-60042～RU1ESD-60496 平成29年8月21日～令和3年7月19日	59	①59 ②2
	2DG-RU2AHDJ 2KG-RU2AHDJ		RU2AHD-60033～RU2AHD-60274 平成29年12月18日～令和6年9月16日	20	①20
	SDG-RU8JHBJ		RU8JHB-60086～RU8JHB-60544 平成24年8月3日～平成29年7月21日	53	①53
	(計10型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年8月3日～令和6年9月16日	(計927台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。