

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年7月3日

リコール届出番号	外4037	リコール開始日	令和7年7月3日
届出者の氏名又は名称	Polaris Japan株式会社 代表取締役 マイケル・ダグラス・ドウアーティ 問い合わせ先 Polaris Japan株式会社 045-670-9135 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：インディアンモーターサイクルカンパニー社		
不具合の部位(部品名)	原動機(ECM(エンジンコントロールモジュール))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ECM（エンジンコントロールモジュール）において、設計検討が不十分なため、極低速にてアイドリングが不安定になることがある。 そのため、発進時や極低速において意図せずエンジンが停止し、最悪の場合、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策されたECMソフトウェアに更新する。		
不具合件数	7件	事故の有無	0件
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：メインフレームステアリングヘッド左側付近にサービスブリティンステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び輸入期間	リコール 対象車 の台数	備考
インディアン モーターサイク ル	8BL-S	101 Scout	56KSSE77XS6003713～56KSSE770S6003994 令和6年4月19日～令和6年9月2日	36	
		Scout Bobber	56KSBB768S6003747～56KSBD760S6004984 令和6年6月21日～令和7年4月1日	53	
		Scout Classic	56KSCD769S6003751～56KSCC767S6004598 令和6年6月21日～令和7年4月1日	18	
		Sport Scout	56KSSD765S6003975～56KSSD763S6004994 令和6年8月20日～令和7年4月1日	25	
		Super Scout Limited	56KSHD766S600384～56KSHD764S6005098 令和6年6月21日～令和7年5月9日	12	
	8BL-S60	Scout Sixty Bobber	56KSBV614S6004403～56KSBV618S6004954 令和6年11月12日～令和7年3月17日	6	
		Scout Sixty Classic Limited	56KSCC611S6004845 令和7年3月17日	1	
	計2型式	計7車種	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年4月19日～令和7年5月9日	(計151台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。