

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年7月2日

リコール届出番号	5679	リコール開始日	部品準備でき次第
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 設楽 元文 問い合わせ先：共創・新ビジネス開発部 0537-21-2538		
不具合の部位（部品名）	座席（座面及び背もたれ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	座席の座面及び背もたれの内装材において、表皮の内側にある防水フィルム、及びウレタン材の一部の材料選定が不適切なため、燃焼試験の基準より速い速度で燃焼する。そのため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、座席の座面及び背もたれを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール及び電話で連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知のための措置は行わない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
組立	組立	「AR-04」	国[01]076810 ～ 国[01]163243 平成26年11月21日 ～ 令和3年12月13日	19台	
ヤマハ	試作	「AR-04」	国[01]158960 ～ 国[01]194067 令和3年11月19日 ～ 令和6年4月5日	19台	
組立	組立	「APP」	国 [01] 125814 ～ 国[01]150035 平成30年12月13日 ～ 令和3年2月15日	5台	
組立	組立	「AR-05」	国[01]129752 ～ 国[01]158872 平成31年3月27日 ～ 令和3年8月20日	7台	
ヤマハ	試作	「AR-05」	国[01]163226 ～ 国[01]209353 令和3年12月6日 ～ 令和7年1月20日	9台	
組立	組立	「AR-07」	国[01]108615 ～ 国[01]163244 平成29年7月26日 ～ 令和3年12月28日	56台	
ヤマハ	試作	「AR-07」	国[01]158902 ～ 国[01]215054 令和3年9月28日 ～ 令和7年4月16日	80台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
組立	組立	「YG-M」	国[01]110806 ～ 国[01]139044 平成29年9月25日 ～ 令和2年2月19日	6台	
組立	組立	「YG-M FCV」	国[01]125907 平成31年3月12日	1台	
組立	組立	「YG-ML」	国[01]114166 ～ 国[01]145535 平成30年2月23日 ～ 令和2年10月27日	14台	
組立	組立	「YG-ML+」	国[01]114164 平成30年2月23日	1台	
組立	組立	「アジャイル」	国[01]145499 令和2年9月16日	1台	
組立	組立	「CY-1」	国[01]114165 ～ 国[01]114168 平成30年2月23日	2台	
	(計2型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月21日 ～ 令和7年4月16日	(計220台)	