

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年7月10日

リコール届出番号	5685	リコール開始日	令和7年7月11日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（フライホイールハウジング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フライホイールハウジングにおいて、製造工程でのプレートカバー取付けボルトの締付け指示が不適切なため、規定トルクで締付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトおよびプレートカバーが走行中に脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-FVR26U4 2PG-FVR26U4	「フォワード」	FVR26-7000009～FVR26-7000032 令和6年9月24日～令和7年1月31日	21	
	2DG-FVZ26U4		FVZ26-7000018～FVZ26-7000177 令和6年9月3日～令和7年2月13日	116	
UD トラックス	2KG-BVR26U4 2PG-BVR26U4	「コンドル」	BVR26-7000001～BVR26-7000004 令和6年9月24日～令和6年10月17日	4	
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000001～BVZ26-7000024 令和6年9月11日～令和7年1月24日	22	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月3日～令和7年2月13日	(計163台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。