

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年7月10日

リコール届出番号	5686	リコール開始日	令和7年7月11日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ナイロンチューブ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、ブレーキバルブとコネクタの搭載位置が左右にオフセットしていることに加え、後輪ブレーキ用エア配管（ナイロンチューブ）の形状が不適切なため、キャブの揺動によりナイロンチューブがコネクタから抜けることがある。そのため、後輪ブレーキへのエアの供給が絶たれ、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ用エア配管一式を対策品に交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
いすゞ	2PG-FRR90S4 2PG-FRR90T4 2RG-FRR90S4 2RG-FRR90T4	「フォワード」	FRR90-7197233～FRR90-7218307 令和5年10月24日～令和7年4月14日	539	
	2PG-FSR90T4 2RG-FSR90S4 2RG-FSR90T4		FSR90-7016271～FSR90-7019291 令和5年11月9日～令和7年3月27日	114	
UD トラックス	2PG-BRR90T4 2RG-BRR90S4 2RG-BRR90T4	「コンドル」	BRR90-7004284～BRR90-7005468 令和6年2月17日～令和7年4月15日	71	
	2RG-BSR90T4		BSR90-7000540～BSR90-7000612 令和6年6月5日～令和6年12月23日	2	
	(計11型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年10月24日～令和7年4月15日	(計726台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。