



令和 7 年 7 月 1 0 日

物流・自動車局 審査・リコール課

マツダ株式会社による自主改善の実施について

マツダ株式会社から、後付け用品として販売したC X－6 0およびC X－8 0用アルミホイールにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和 7 年 7 月 1 1 日（金）
不具合の内容	1 8 インチの用品アルミホイール（マットブラック仕様）において、仕様設定を誤ったため、ハブナットシートが組み付いていない。そのため、そのまま使用を続けると、ハブボルトが折損して異音が発生し、最悪の場合、走行中にホイールが外れるおそれがある。
自主改善の内容	用品アルミホイールを良品と交換する。
不具合件数	0 件
事故の有無	無し
使用者等に周知させるための措置	・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・対象部品が組付けられた車両が特定できた場合は、使用者にダイレクトメール等で周知する。

部品名称	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
アルミホイール	K616-V3810	令和 4 年 9 月～令和 6 年 11 月	1, 338 本

【問い合わせ先】

マツダ株式会社 コールセンター

電話番号： 0120-386-919

受付時間： 平日 9:00～17:00

土・日・祝日 9:00～12:00、13:00～17:00

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室 久米・藤坂
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42353）